


Pièces de rechange pour EURO20 NG DN150 (versions standard et renforcée)



Tous modèles à partir de 2003 DN150	Version Standard		Version Renforcée	
	Références FAH	Références FSH	Références FAH	Références FSH
Kit étanchéité supérieure (5 ensembles)	182071 avant fin 2010 182072 à partir de 2011	182072	-	182073
Kit étanchéité vanne (4 ensembles)	182196	182196	182196	182196
Kit remise à neuf	182200 avant fin 2010 225011 à partir de 2011	182201	-	182201

Avertissement : à partir de 2011, dans la version FAH, la vis V24 a été remplacée par la vis V26


Aide à la réparation :

Outillage nécessaire : clés de 62 et 42


Notices de pose

- [Remplacement d'opercule](#)
- [Démontage du chapeau](#)
- [Remplacement complet du système de manoeuvre](#)
- [Remplacement du joint entre corps et chapeau](#)
- [Remplacement de la garniture d'étanchéité supérieure](#)


Produits associés




Notice de pose - Pièces de rechange pour EURO20 NG - Démontage du chapeau



Notice de pose - Pièces de rechange pour EURO20 NG - Remplacement complet du système de manoeuvre



Notice de pose - Pièces de rechange pour EURO20 NG - Remplacement du joint entre corps et chapeau



Notice de pose - Pièces de rechange pour EURO20 NG - Remplacement de la garniture d'étanchéité supérieure